

## What' new

### Ver 20.10.30.00\_89103

1. 改善对 flash 的支持，提升稳定性。
2. 改善对多 die 多 CE flash 的支持，缩短开卡时间，提升开卡良率。
3. 修复 8M3M\*4CE 2W4P 开卡报错 E002000 BUG。
4. 此版本不支持 B27A B27B，B27A B27B 需要用专用版。

### Ver 20.09.10.00\_89103

1. 开卡结果增加显示可双贴,4plane 和 2plane（1W：不能双贴；2W：可双贴；4P：4plane；2P：2plane）。
2. 优化速度，在 BIN 级不掉的情况下优先做速度快的模式。
3. 优化改善 win10 下拷贝文件 0m/s 现象。
4. 增加支持 xT24 特殊结构 flash。

### Ver 20.06.18.00\_89103

1. N28A 专用版 U3MP 20200519 FOR N28A 整合到这个版本中，并进一步改善 N28A N18A B27B，提升开卡良率和稳定性。
2. 改善对 Toshiba/Sandisk xT24 的支持，提升开卡良率和稳定性。
3. 改善对 L06B 的支持，提升开卡良率。
4. 修复 32port 界面小状态框的量产时间显示有误 BUG。
5. 修改 win10 下部分 flash 开卡时误报错创建文件系统失败问题。
6. 增加新的定 port 方式“特定 HUB”，此定 port 方式支持西普莱 16port HUB，需要输入 HUB VIDPID，并且先认好 HUB 后再打开 MP 使用。

### Ver 20.04.02.00\_89103

1. 新增支持 Micron/Intel N28A。
2. 新增支持 Samsung K9AFGD8H0A。
3. 新增支持 Sandisk 7THL。
3. 新增支持 exFAT 选项。
4. 新增支持拷贝文件功能。
5. 新增支持 Interleave 选项。
6. 改善对 8T24 的支持，提升容量和稳定性。
7. 修复 MP 量产过程中测试架闪灯问题。
8. 修复刷新时出现 ID 错误现象。
9. 修复 8M3M 错误显示为 8M2B 问题。
10. 修复上电时模式显示为 N/A 问题。

### Ver 19.12.10.00\_89103

1. 改善对 89103 的支持，提升稳定性。
2. 增加支持 N18A。
3. 改善对 B27B 的支持，提升容量。

Ver 19.11.08.00\_89103

1. 此版本仅支持 89103 主控。
2. 此版本不支持 N18A。
3. 此版本批测过 B27B/B27A/8T23/8T24/8A1A。